



Сварочная маска **WARRIOR™ Tech**

Новая сварочная маска и комбинация маски с блоками подачи воздуха



Предназначена для различных видов сварки



XA00166420

Тиберис

www.tiberis.ru

sales@tiberis.ru

8-800-100-6756

Сварочная маска **WARRIOR™ Tech**

Сварочная маска **WARRIOR™ Tech** была разработана для различных видов сварки. Легкая и высокотехнологичная, она обеспечивает защиту от высоких температур, искр и брызг, а также четкость обзора благодаря непревзойденным оптическим характеристикам автозатемняющегося фильтра (ADF)

Маска WARRIOR™ Tech обладает выдающейся функциональностью и прекрасными рабочими характеристиками, а профессионалы оценят удобство, простоту обслуживания и надежность конструкции.




Вес - 520 г



Возможность комплектации линзами с диоптриями

РЕГУЛИРУЕТСЯ



РЕГУЛИРОВКА ПО ДЛИНЕ

3 регулировки по длине для увеличения поля зрения

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ

Изогнутая передняя панель прилегает ко лбу, равномерно распределяя давление

ПЯТИПОЗИЦИОННАЯ ГРЕБЕНКА

Фиксирует шлем в 5 разных положениях

ДЕРЖАТЕЛЬ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Обеспечивает идеальное прилегание

Особенности и преимущества для сварщика...



УЛУЧШЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Четыре датчика для улучшения реакции и увеличения зоны покрытия фильтра

Идеально подходит для всех видов сварки любом пространственном положении



КОНТРОЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Функция, позволяющая эффективно обнаруживать наличие менее яркой дуги при сварке на низких токах (TIG)



БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ ОБЗОРА

98 x 48 мм
Увеличенный угол обзора позволяет лучше контролировать ситуацию

Оптический класс 1/2/1/2
Уровень затемнения 9 – 13




УПРАВЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКОЙ

Позволяет сварщику задать время, в течение которого экран остается темным после того, как погасла дуга.

Малая задержка позволяет более эффективно выполнять точечную сварку, в то время как большая задержка подходит для сварки большим током

Сварочная маска **WARRIOR™ Tech** в комбинации с блоками подачи воздуха

Сварочная маска **WARRIOR™ Tech** может комплектоваться блоками принудительной подачи воздуха **Eco Air** и **Aristo® Air**. Такая система обеспечивает защиту не только зрения, но и органов дыхания сварщика. Блоки подачи воздуха изготовлены в соответствии с высокими требованиями безопасности стандарта EN12941, практичны и удобны в использовании.




ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР THP2/3

(Фильтр изготовлен из стеклянного микроволокна, общая площадь фильтрующей поверхности составляет 3600 см²)

Большая площадь фильтра продлевает срок его службы, в конечном итоге снижая влияние вредных веществ на сварщика.

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Регулярная замена фильтров предварительной очистки продлевает срок службы основного фильтра. Компания ESAB рекомендует заменять его один раз за смену (8 часов). В среде с высоким содержанием пыли его нужно заменять чаще (2-3 раза за смену).



Особенности и преимущества блоков подачи воздуха ESAB



Eco Air

160 x 160 x 87 мм
1000 г
Интеллектуальное зарядное устройство
Никель-металлогидридный
485 г
8 часов при потоке 170 л/мин
Минимальный поток воздуха 170 л/мин
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да

Размеры
Вес устройства
Зарядное устройство аккумулятора
Аккумулятор
Масса аккумулятора
Время работы батареи
Поток воздуха
Регулировка потока воздуха
Светодиодная индикация потока воздуха
Индикация неполадок батареи (звуковая)
Индикация неполадок батареи (визуальная)
Индикация неполадок фильтра (звуковая)
Индикация неполадок фильтра (визуальная)
Светодиодная индикация состояния батареи
Основной фильтр (частицы)
Основной фильтр (частицы/запахи)

Aristo® Air



(Ш x В x Т) 195 x 160 x 93 мм
935 г
Интеллектуальное зарядное устройство
Литий-ионный
327 г
8 ч при потоке 210 л/мин, 11-12 ч при потоке 175 л/мин
Плавная регулировка от 170 до 210 л/мин
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Сварочная маска **WARRIOR™ Tech**

Информация для заказа



Стандартные
цвета поставки:
желтый и черный

WARRIOR™ Tech

Сварочная маска **WARRIOR™ Tech** 9-13 позволяет регулировать затемнение от DIN 9 до DIN 13. Задержку и чувствительность можно настроить изнутри.

WARRIOR™ Tech, черная

0700 000 400

WARRIOR™ Tech, желтая

0700 000 401

WARRIOR™ Tech Prepared for Air

WARRIOR™ Tech prepared for Air. Сварочная маска специально подготовленная для использования с блоком подачи воздуха.

WARRIOR™ Tech Prepared for Air, черная

0700 000 405

WARRIOR™ Tech Prepared for Air, желтая

0700 000 406



Блок подачи воздуха *Aristo® Air*

Блок подачи воздуха **Aristo® Air** поставляется в полностью укомплектованном виде и готов к использованию. В его состав входят: воздушный блок с воздухопроводом в защитной оболочке, аккумулятор, интеллектуальное зарядное устройство, пояс и фильтр P3.

Aristo® Air в комплекте

0700 002 174



Блок подачи воздуха *Eco Air*

Блок подачи воздуха **Eco Air** поставляется в полностью укомплектованном виде и готов к использованию. В его состав входят: воздушный блок с воздухопроводом в защитной оболочке, аккумулятор, интеллектуальное зарядное устройство, пояс и фильтр P3.

Eco Air в комплекте

0700 002 175



Тиберис

www.esab.com

www.tiberis.ru

sales@tiberis.ru

8-800-100-6756